

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน จำนวน ๑ รายการ

จ้างตรวจซ่อมเครื่องบิน CESSNA CARAVAN EX208B หมายเลขเกษตร ๑๙๓๑ จำนวน ๑ ลำ

๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน กองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๑๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) -

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาประมาณการค่าซ่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน

จ้างตรวจซ่อมเครื่องบิน CESSNA CARAVAN EX208B หมายเลขเกษตร ๑๙๓๑ จำนวน ๑ ลำ

๖ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นายนิรันดร์ กฤติวานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน

พ.จ.อ.ประณม พิณสุวรรณ ช่างเครื่องบิน ท ๓

พ.อ.อ.ชาติชาย พานูรัตน์ ช่างเครื่องบิน ท ๒

พ.จ.ท.สมพล แพทย์เกาะ ช่างเครื่องบิน (พรก.)

รายการจ้างซ่อมเครื่องบิน CESSNA CARAVAN EX 208B หมายเลขเกษตร ๑๙๓๑ จำนวน ๑ ลำ

| Item | Description | P/N. | QTY | Price | Remark |
|------|--------------------------------------|-----------------|-----|--------------|-----------------|
| 1 | Replace Center Main Gear Spring Assy | 2641014-13 | 1 | 1,362,110.00 | |
| 2 | Replace Main Gear Trunnion Assy LH. | 2641012-15 | 1 | 297,460.00 | |
| 3 | Replace Main Gear Trunnion Assy LH. | 2641012-16 | 1 | 329,560.00 | |
| 4 | Replace Cap Main Gear Fitting | 2611137-7 | 4 | 196,880.00 | |
| 5 | Replace Bolt | NAS1308-26D | 8 | 17,120.00 | |
| 6 | Replace Shim Main Landing Gear .002 | 2641025-1 | 4 | 28,248.00 | |
| 7 | Replace Shim Main Landing Gear .004 | 2641025-2 | 4 | 59,064.00 | |
| 8 | Replace Shim Main Landing Gear .006 | 2641025-3 | 4 | 42,372.00 | |
| 9 | Replace Shim Main Landing Gear .008 | 2641025-4 | 4 | 80,036.00 | |
| 10 | Replace Shim Main Landing Gear .010 | 2641025-5 | 4 | 51,360.00 | |
| 11 | Replace Barrel Nut | SL414-8 | 8 | 12,840.00 | |
| 12 | Replace Retainer | 2452-080RET | 8 | 136,960.00 | |
| 13 | Replace Main Gear Trunnion Assy | 2641026-1 | 4 | - | Supply by DRRAA |
| 14 | Replace Main Gear Trunnion Rub Strip | 2641034-1 | 4 | 24,824.00 | |
| 15 | Replace Bearing Main Gear Trunnion | M81934/2-32C032 | 4 | - | Supply by DRRAA |
| 16 | Replace Main Gear Spring Assy LH/RH | 2641013-17 | 2 | 1,120,076.00 | |
| 17 | Replace Plug Mai Gear Spring LH/RH | 2641013-11 | 2 | 13,054.00 | |
| 18 | Replace Main Gear Attach Pin | 2641008-200 | 2 | 85,814.00 | |
| 19 | Replace Bolt MPI | S3461-59 | 2 | 6,848.00 | |
| 20 | Replace Nut | MS21042L4 | 2 | 5,350.00 | |
| 21 | Replace Main Gear Axle Fitting Assy | 2641010-7 | 4 | 751,140.00 | |
| 22 | Replace Bolt | NAS1107-56 | 4 | 27,820.00 | |
| 23 | Replace Nut | MS21245L7 | 4 | 7,704.00 | |
| 24 | Replace Main Gear Axle | 2641011-5 | 2 | 384,772.00 | |
| 25 | Replace Bolt Upper | NAS6609-56 | 4 | 10,700.00 | |
| 26 | Replace Bolt Lower | NAS6609-40 | 4 | 9,844.00 | |
| 27 | Replace Nut | MS21025-24 | 2 | 8,560.00 | |
| 28 | Replace Washer | 153-00101 | 2 | 6,420.00 | |
| 29 | Replace Nutplate Fairing Assy | S3431-4A | 1 | 5,350.00 | |
| 30 | Replace Cover Assy Axle Fitting LH | 2641017-7 | 1 | 25,000.00 | |

✍

| | | | | | |
|----|--|--------------|---|--------------|-----------------|
| 31 | Replace Engine Mount Weld Assy | 2651040-2 | 1 | 1,330,010.00 | |
| 32 | Replace Bolt | AN5C12A | 1 | 4,173.00 | |
| 33 | Replace Bolt | NAS147-43 | 2 | 5,114.60 | |
| 34 | Replace Bolt | NAS147-29 | 2 | 5,328.60 | |
| 35 | Replace Nut | 2552-070 | 2 | 13,054.00 | |
| 36 | Replace Bolt | NAS147-82 | 1 | 6,634.00 | |
| 37 | Replace Brackrt | 2651030-1 | 1 | 3,531.00 | |
| 38 | Replace Bolt | NAS147-97 | 1 | 5,136.00 | |
| 39 | Replace Bolt | NAS147-84 | 2 | 5,136.00 | |
| 40 | Replace Clevis | MS27975-2 | 2 | 6,313.00 | |
| 41 | Replace Ring Assy Engine Mount | 2651022-20 | 1 | 797,685.00 | |
| 42 | Replace Bolt MPI | S3461-64 | 3 | 14,445.00 | |
| 43 | Replace Nut | AN310C8 | 3 | 3,755.70 | |
| 44 | Replace Engine Mount | 9910333-7 | 1 | 20,567.33 | |
| 45 | Replace Spacer | 9910333-8 | 1 | 13,589.00 | |
| 46 | Replace Bracket Engine Mount Center | 2651008-8 | 1 | - | Supply by DRRAA |
| 47 | Replace Bracket Engine Mount Lower LH. | 2651012-7 | 1 | - | Supply by DRRAA |
| 48 | Replace Bracket Engine Mount Lower RH. | 2651011-9 | 1 | - | Supply by DRRAA |
| 49 | Replace Tire Nose Gear 22x8-8 6 Ply | 22K61-1 | 1 | - | Supply by DRRAA |
| 50 | Replace Tube Nose Gear | 302--247-400 | 1 | - | Supply by DRRAA |
| 51 | Replace Nose Gear Wheel Assy | 40-177A | 1 | 92,020.00 | |
| 52 | Replace Cup Bearing | 13836-20629 | 2 | 7,704.00 | |
| 53 | Replace Cone Bearing | 214-00200 | 2 | 11,235.00 | |
| 54 | Replace Mold Seal | 154-03000 | 2 | 11,556.00 | |
| 55 | Replace Snap Ring | 155-00100 | 2 | 3,852.00 | |
| 56 | Replace Tall Fork Nose Gear Strut Assy | 2643100-63 | 1 | 2,407,500.00 | |
| 57 | Replace Bolt MPI | S3461-74 | 2 | 9,394.60 | |
| 58 | Replace Bolt MPI | S3461-77 | 2 | 11,483.24 | |
| 59 | Replace Spacer | 2621013-2 | 2 | 15,087.00 | |
| 60 | Replace Nut | MS17826-14 | 2 | 5,114.60 | |
| 61 | Replace Shim | 2622246-9 | 2 | 11,793.54 | |
| 62 | Replace Shim | 2622246-10 | 2 | 8,132.00 | |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|--------------|----|----------------------|--|
| 63 | Replace Shim | 2622246-11 | 2 | 9,368.92 | |
| 64 | Replace Shim | 2622246-12 | 2 | 8,320.32 | |
| 65 | Replace Shim | 2622246-13 | 2 | 8,322.46 | |
| 66 | Replace Bolt Wing Assy | NAS464P14-37 | 2 | 34,689.40 | |
| 67 | Replace Bolt MPI Wing Assy | S3461-76 | 2 | 11,342.00 | |
| 68 | Replace Hinge Wing Assy | 2601102-1 | 2 | 272,850.00 | |
| 69 | Replace Bolt Wing Assy | 2622244-2 | 2 | 43,870.00 | |
| 70 | Replace Key Wing Assy | 2622243-14 | 2 | 37,664.00 | |
| 71 | Replace Washer Wing Assy | 2622243-10 | 2 | 21,400.00 | |
| 72 | Replace Hinge Wing Assy | 2601102-4 | 2 | 107,000.00 | |
| 73 | Replace Eccentric Wing Assy | 2622243-11 | 4 | 92,020.00 | |
| 74 | Replace Eccentric Wing Assy | 2622243-12 | 4 | 92,020.00 | |
| 75 | Replace Eccentric Wing Assy | 2622243-13 | 2 | 47,080.00 | |
| 76 | Replace FWD Roller Assy | 523921 | 12 | 39,162.00 | |
| 77 | Replace Aft Bearing | MS21442-121 | 18 | 154,080.00 | |
| 78 | Replace Wheel Main Gear Assy | 40-179 | 2 | 84,000.00 | |
| 79 | Replace Main Tire 8.50-10 , 8Ply TT | 850C86-2 | 2 | 36,000.00 | |
| 80 | Replace Main Tube | 302-120-302 | 2 | 7,700.00 | |
| | - Spare Parts Price | | | 11,043,005.31 | |
| | - Consumable & Hardware Price | | | 143,394.69 | |
| | - Labour (Repair & Inspection) | | | 2,653,600.00 | |
| | รวมเงินทั้งสิ้น | | | 13,840,000.00 | |

Handwritten signature or mark