

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

1. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมวิทยุสื่อสารและเครื่องช่วยเดินอากาศสำหรับเครื่องบิน จำนวน 33 รายการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์การบิน กองบริหารการบินเกษตร

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,911,240.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 16 สิงหาคม 2560

เป็นเงิน 4,911,240.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคา ไม่มี บาท

4.2 ราคาที่จัดจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ราคา ไม่มี บาท

4.3 ราคาที่สืบได้ ราคา ไม่มี บาท

4.4 ราคาประมาณการค่าซ่อม ตามแผนจัดหาอะไหล่อากาศยานฯ

รายการซ่อมอุปกรณ์วิทยุสื่อสารและเครื่องช่วยเดินอากาศสำหรับเครื่องบิน จำนวน 33 รายการ

เป็นเงิน 4,911,240.00 บาท

รวมเป็นเงิน 4,911,240.00 บาท

(สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

เห็นควรใช้ราคาประมาณการค่าซ่อมตามแผนจัดหาอะไหล่อากาศยานฯ เป็นเงิน 4,911,240 บาท

เป็นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ไม่มีราคาที่จัดซื้อครั้งสุดท้ายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ และไม่มีราคาที่สืบได้ (ตามเอกสารแนบ 1 แผ่น)

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง



(นายนิรันดร์ กฤติวาณิชย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน

ตารางราคากลาง

จ้างซ่อมวิทยุสื่อสารและเครื่องช่วยเดินอากาศสำหรับเครื่องบิน จำนวน 33 รายการ

ลำดับ ที่	ชื่อ	PART NUMBER	SERIAL NUMBER	ยี่ห้อ	ราคาประมาณ การค่าซ่อม (บาท)	แหล่งที่มาของราคากลาง
1	ALTIMETER ENCODER	B4515210411	69C94B	KOLLSMAN	198,960	
2	CONTROL, ADF CTL-62G	822-2180-007	2MNWJ	COLLINS	78,000	
3	CONTROL, ADF CTL-62	622-6522-004	1FKVL	COLLINS	84,500	
4	CONTROL, ADF CTL-62	622-6522-008	12139	COLLINS	84,500	
5	CONTROL, NAV CTL-32	622-6521-012	12132	COLLINS	105,600	
6	CONTROL, COM CTL-22	622-6520-008	16071	COLLINS	94,600	
7	CONTROL, COM CTL-22	622-6520-004	8315	COLLINS	94,600	
8	DME INDICATOR KDI-572	066-1069-00	30021	BENDIX/KING	87,100	
9	TRANSPONDER KT-71	066-01141-5101	2727	BENDIX/KING	104,000	
10	COURSE DEVIATION INDICATOR IND-31C	622-4483-003	3324	COLLINS	132,000	
11	WEATHER RADAR ART-2000	071-01519-0101	10760	BENDIX/KING	352,000	
12	WEATHER RADAR SENSOR RS-181A	071-1315-00	3515	BENDIX/KING	352,000	
13	PICTORIAL NAV INDICATOR KI-525A	066-3046-07	85471	BENDIX/KING	198,000	
14	VOR/LOC/GS INDICATOR KI-206	066-3034-04	66660	BENDIX/KING	100,000	
15	RMI ADAPTER 699Z-1	622-1032-001	5264	COLLINS	192,000	
16	DISPLAY SELECTOR PANEL DSP-84	622-9683-001	3RD2B	COLLINS	150,000	
17	INDICATOR, DME IND-42A	622-6524-004	17CT69	COLLINS	96,000	
18	INDICATOR, DME IND-42C	622-7318-003	2331	COLLINS	89,880	
19	INDICATOR, RMI RH-445	4002963-445	90084292	HONEYWELL	100,000	
20	INDICATOR, RMI RMI-36	622-2506-008	3VL4H	COLLINS	100,000	
21	INDICATOR, RMI RMI-36	622-2506-008	9506	COLLINS	100,000	
22	INDICATOR, RMI RMI-36	622-2506-008	9485	COLLINS	100,000	
23	KR-87 ADF	066-1072-04	63899	BENDIX/KING	94,600	
24	VHF COMM/NAV KX-165	069-1025-25	59160	BENDIX/KING	198,000	
25	TRANSPONDER KT-76C	066-01156-0101	16623	BENDIX/KING	150,000	

ตารางราคากลาง

จ้างซ่อมวิทยุสื่อสารและเครื่องช่วยเดินอากาศสำหรับเครื่องบิน จำนวน 33 รายการ

ลำดับ ที่	ชื่อ	PART NUMBER	SERIAL NUMBER	ยี่ห้อ	ราคาประมาณ การค่าซ่อม (บาท)	แหล่งที่มาของราคากลาง
26	INDICATOR KI.229	066-3038-00	11526	BENDIX/KING	100,000	
27	KR-87 ADF	066-1072-04	73068	BENDIX/KING	94,600	
28	INDICATOR KNI582	066-3060-01	8881	BENDIX/KING	190,300	
29	TRANSPONDER KT-76A	066-10620-00	21914	BENDIX/KING	150,000	
30	TRANSPONDER KT-76A	066-10620-00	061227	BENDIX/KING	150,000	
31	TRANSPONDER KT-76A	066-10620-00	061199	BENDIX/KING	150,000	
32	RADAR SENSOR RS 181A	071-1315-00	3424	BENDIX/KING	320,000	
33	RADAR SENSOR RS 181A	071-1315-00	25587	BENDIX/KING	320,000	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					4,911,240	